

Ordinateur loRdi du Lycéen

HP ProBook x360 11 – G1 (2017-2018)




Procédure de Maj Bios v1.10 - HP Probook x360

Introduction :

La mise à jour du Bios en version v1.10 de votre loRdi HP Probook x360 est conseillée afin de le rendre **totalemt compatible avec les dernières mises à jour de Windows 10 et mettre en œuvre les derniers correctifs matériels** mis à disposition par les équipes HP, notamment concernant la gestion de l'autonomie, du son et de la vidéo.





[Télécharger et exécuter la maj en suivant ce lien](#)

- Exécuter le fichier 'SP82358.exe ' téléchargé et suivez les instructions suivantes :



Ordinateur loRdi du Lycéen

HP ProBook x360 11 – G1 (2017-2018)




A ce stade vous devez, avant de continuer, impérativement :

- Fermer et sauvegarder l'ensemble de vos applications en cours de fonctionnement.
- Connecter et laisser connecté l'adaptateur secteur.
- Ne pas mettre l'ordinateur en veille
- Ne pas connecter ou déconnecter de périphériques sur votre loRdi

Ordinateur loRdi du Lycéen

HP ProBook x360 11 – G1 (2017-2018)



Votre LoRdi Redémarrage : laisser exécuter le processus de maj ... sans rien faire !



Votre LoRdi s'éteint puis va Redémarrer : laisser s'exécuter le processus et attendre que votre Bureau Windows redémarre.

```
C:\Users\lordi\AppData\Local\Temp\7zSF0FF.tmp\FPTW64.exe
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 3.0.11.1131
Copyright (c) 2007 - 2016, Intel Corporation. All rights reserved.

Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid

--- Flash Devices Found ---
W25Q64FW ID:0xEF6017 Size: 8192KB (65536Kb)

Warning: Not all of the file data will be written to flash because
the file is longer than the flash area to be written to!
File: "out.bin"
File length: 8388608
Write Length: 8384512
Y

PDR Region does not exist.

- Reading Flash [0x81FFC00] 2047KB of 8188KB - 25 percent complete.
```